

国家铁路局综合司

国铁综设备监函〔2018〕405号

国家铁路局综合司关于宜万线 GSM-R 光纤直放站设备维护存在问题的通报

中国铁路武汉局集团有限公司：

近期，国家铁路局收到人民来信，反映宜万线 GSM-R 光纤直放站存在硬件质量、网管和技术服务等问题。经现场调查核实，宜万线存在问题通报如下：

1. 下行线恩施至建始区间近端机近 57 号配置单块电源板，未配置备用电源板，存在安全隐患。

2. 更换远端机故障功放板时，个别功放板与箱体之间未涂抹导热介质，易导致散热不良。

3. 直放站远端机尾纤无防鼠措施，存在安全隐患。

4. 直放站远端机 UPS 电源质保期过后，故障的 UPS 电源未修复，存在安全隐患。

5. 直放站网管软件未及时升级，存在历史信息无法查询、误告警多等问题。

6. 宜万线已开通运行 8 年，接近《铁路通信维护规则》（铁总运〔2014〕295 号）规定的设备使用年限（10 年），维修工作

量有增加的趋势，对设备正常使用产生一定的影响。

针对上述问题，请你公司认真分析原因，提出整改措施，切实加以整改。你要高度重视设备运用质量安全，切实落实安全生产主体责任，依据《铁路通信维护规则》对直放站设备加强日常巡检、测试检查和集中整治，严格执行网管数据管理制度，确保设备可靠运用。

请于2018年9月底前将整改措施报国家铁路局设备监督管理局。

特此通报。



抄送：中国铁路总公司工电部，国家铁路局机关纪委、设备监督管理局。

