

国家铁路局综合司

国铁综设备监函〔2018〕404号

国家铁路局综合司关于温福线 GSM-R 光纤直放站设备维护存在问题的通报

中国铁路南昌局集团有限公司：

近期，国家铁路局收到人民来信，反映温福线 GSM-R 光纤直放站存在硬件质量、网管和技术服务等问题。经现场调查核实，温福线存在问题通报如下：

1. 樟林-福州 01 FZXL K3+727 基站近端机配置单块电源板，未配置备用电源板，存在安全隐患。

2. 樟林-福州 01 FZXL K3+727 基站部分电源模块未使用的端口未封堵、樟林-福州 01-R2 FZXL K5+970 远端机机房部分远端机外部电源未使用的接口未封堵，易造成防尘不良。

3. 直放站远端机外部尾纤无防鼠措施，存在安全隐患。

4. 温福线已开通运行 9 年，接近《铁路通信维护规则》（铁总运〔2014〕295 号）规定的设备使用年限（10 年），维修工作量有增加的趋势，对设备正常使用产生一定的影响。

针对上述问题，请你公司认真分析原因，提出整改措施，切实加以整改。你公司要高度重视设备运用质量安全，切实落实安

全生产主体责任，依据《铁路通信维护规则》对直放站设备加强日常巡检、测试检查和集中整治，严格执行网管数据管理制度，确保设备可靠运用。

请于2018年9月底前将整改措施报国家铁路局设备监督管理局。

特此通报。



抄送：中国铁路总公司工电部，国家铁路局机关纪委、设备监督管理局。

